FLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA AGRADADA (PRADE) FARA OURO

Município de Poconé - MT.

Maxcimil ano Mendes Mascimento

Silvana Attencourt Mascimento

MINIMAX INERAÇÃO LIMA

Por: Ricardo Kalikowski Weska

Marcos Mugusto Costa Maciel

Luiz Gamzaga de Oliveira

Maio-Junho-Julho-Agosto de 1.993.

SUNARAD

1	-	Introdução	
II		Memorial descritivo, CREA de de situação e de detalhe, L	responsável técnico, plantas cença de Instalação, ART02
ĮII	-	Dados Gerais do processo	Ø8
IV	•••	Localização e vias de acess	a jazida09
IV		i - Geología regional e loc	di
ΙV	_	2 - Irabalhos executados	
IV		3 - Reservas	
Ų	_	Lavra, introdução, acesso à leção de equipamentos, plan e programa de trabalho	
V	-	i – Breve Histórico da Exp	ração do Ouro na região27
VI	- -		revisão dos testes de labo- mamento28
VII	-	Infraestrutura e instalação	suporte30
VII	-	i - Uso e ocupação do solo	
VII	[Plano de proteção e recupe	ação ambiental40
VII	t	í - A área.	
VIII	[-	2 - Projetos	
VIII	- -1	2 - 1 - Barragens de contend	tão dos rejeitos42
VIII	[–	2 - 2 - Recomposição das ale	as degrad adas4 2
VIII	[-	2 - 2 - 1 - Remoção da cober	tura vegetal43
VIII	(-	2 - 2 - 2 - Remoção da camad	la fértil do solo e estocagem
VIII	[2 - 2 - 3 - Preenchimento da	a área lavrada43
VIII	! –	2 - 2 - 4 - Recomposição po	ográfica44

VIII-	2 - 2 - 5 - Tratos da superficie final	14
VIII-	2 - 2 - 6 - Preparo do solo a semeadura	15
VIII-	2 - 2 - 7 - Manutenção e monitoramento da área	46
	2 - 3 - Iluminação	
-IIIV	2 - 4 - Ventilação	47
	3 — Sistemas de proteção	
	4 - Monitoramento	
	Segurança e Higiene	
	Conclusões.	
	Bibliografia	
XII-	Informações complementares	50
YTTT-	Anexas	58

I - INTRODUÇÃO,

••••••••••••

O presente plano e recuperação de áreas degradadas (PRADE) tem como objetivo a obtenção da Licença de Operação (LO), junto a FEMA - Fundação Estadual do Meio Ambiente e para a complementação de documentação necessoria ao retorno das atividades, a partir do seu fechamento em 01/041.993, pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Resursos Naturais Renováveis, bem como parte de processo de regularização definitiva do empreendimento junto a órgãos do meio ambiente, queles relativos intrinsicamente as exploração mineral e que também estão sendo providenciados.

A atividade principal no presente caso é a extração e beneficiamente de ouro de jazida ipo filoneana e os titulares são o Sr. Maxcimiliano Mendes Nascimento e a Sr^a Silvana Bittencourt Nascimento, proprietários da empresa MINIMAX Mineração Ltda.

II - MEMORIAL DESCRITIVO.

A jazida objeto do presente projeto de recuperação de áreas degradadas por atividade mineral é para a lavra de OU-RO, situa-se no lugar conhecido por Fazenda Salinas, no Distrito e Município de Poconé, no Estado de fato Grosso, numa área de 50 ha, delimitada por um poligno, que ten um P.A. (Ponto de Amarração) a 5.090 metros, localizado na confluencia entre o Córrego do Cervo e o Rio Bento Gomes, ligando-se ao vertice nº 1 no rumo verdadeiro de 15º 10 SW e os lados a partir dese vértice, com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 200 m-S, 100 m-W, 350 m-S, 50 m-E, 200 m-S, 200 m-E, 250 m-S, 250 m-W, 100 m-N, 150 m-W, 50 m-N, 100 m-E, 50 m-N, 100 m-E,

- RESPONSABILIDADE TECNICA.

Os responsáveis técnicos pela elaboração do presente plano de recuperação de áreas degradadas (PRADE) são os geólogos Marcos Augusto Costa Madiel, RG nº 322.469 MA-RJ, CPF nº 327.445.601-20 e CREA nº 6.043/D, 14º Região MT, residente e domiciliado à Rua 23, nº 5i, Bairro Boa Esperança, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefore 322.00.01; Ricardo Kalikowski Weska, RG nº 2.004.941.511 SSP/RS CPF nº 210.278.900 - 30 e CREA nº 1.431/D, 14º Região - MT, residente e domiciliado à Quadra 42, casa 08, Bairro Jardim Califórnia, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone 361.31.53 e FAX 361.59.34, Luiz Gonzaga de Oliveira, RG nº 169.890 SSP/M CPF nº 246.767.911-34 e CREA 5.214/D, 14º Região MT, residente e domiciliado no Residencial Turmalina, Bloco 5, Aptº 13, Bosque da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da Saúde, no Município de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, telefone da

Copp. ~

III - DADOS GERAIS DO PROCESSO

3 40 m

Titulares: Maxcimiliano Mendes Nasalmento Silvana Bittencourt Nasalmento

Local: Fazenda Salinas, Km 42

Distrito: Poconé

Município: Poconé -

Estado: MATO GROSSO

Substância: OURO

Area: 50 ha

Empresa responsável pela lavra elbeneficiamento: Minimax Mineração Ltda, Fazenda Salinas, Km 42, Brirro Zona Rural, Município de Poconé, MT, Inscrição no Ministério da Fazenda com CGC nº 37.436.975/0001-48.

Licença de Instalação: obtida funto a FEMA - Fundação, Estadual do Meio Ambiente em 21/08/92, prazo de validade i (um) anotação

A jazida objeto de la ra localiza-se a SW de Cuiabá, na feição geomorfológica conhecida como Baixada Cuiabana. O acesso, para quem parte de Cuiabá, é feito itilizando-se a Rodovia Federal BR - 070, com sentido a Cáceres, onde a aproximadamente 10 Km do Trevo do Lagarto encontra-se o trevo que demanda a Poconé, através da estrada asfaltada MT 060. A partir de Poconé o acesso a área é feito pela estrada de chão batido MT 370 (Poconé - Porto Cercado), percorrendo-se aproximadamente i3 Km quando toma-se a esquerda, por estrada de chão batido, acesso entre o Município de Poconé e a localidade de Pirizal, percorrendo-se mais i3 Km aproximadamente. A partir deste ponto adentra-se a Fazenda Salinas onde percorre-se nais 14 Km, chegando-se assim ao empreendimento em questão, figura 01.

A área onde se situa a jazida é zona rural, a infraestrutura existente é equivalente a existência de pequenas construções como sede das fazendas. No entanto, geograficamente a área posiciona-se a aproximadamente 30 km a NW de Poconé e a 8 km a NE da localidade de Pirizal. No presente caso Foconé a cidade de porte maior e mais próxima, possue toda a infraestrutura necessária como suporte a esta atividade, no que diz respeito a transportes, telecomunicações, hospitais, oficinas de apoio, lazer, comércio, etc....

O superficiária do local onde se situa a jazida é o Sr. MARCIO DE NASCIMENTO, brasileiro, desquitado, fazendeiro, portador da cédula de identidade RG nº 192.947 SSP/GO, CPF nº 052.081.651-04 e residente no Município de Poconé - MT, na Fazenda Salinas, Km 42, Bairro Zona Rujal, que possue um termo de acordo por arrendamento para utilização de terras para fins de pesquisa e futura lavra mineral com o titular do processo, conforme cópia xerox em anexo.

No que diz respeito ao aspecto legal, tais documentações estão sendo providenciadas de tal maneira que simultaneamente a aprovação das Licenças junto a FEMA, os mesmos também tramitem.

A empresa responsável pela lavra e beneficiamento do ouro filoneano é MINIMAX MINERAÇÃO LTDA, estabelecida na Fazenda Salinas, Zona Rural, Km 42, no Município de Foconé, no Estado de Mato Grosso, CEP 78.175-000, inscrita no Ministério da Fazenda com CGC nº 37.436.995/0001-48.

IV - 1 - GEOLOGIA REGIONAL E LOCAL

O contexto geológico regional onde situa-se a área do presente empreendimento é caracterizado por rochas sedimentares e vulcânicas, são as rochas mais antigas, metamorfizadas sob baixo grau metamórfico e que hoje caracterizam filitos, intercalados a metarenitos, lentes marmorizadas filitos conglomeráticos, conglomerados e quartzitos essencialmente agrupadas em uma unidade litoestratigráfica reconhecida como Grupo Cuiabá (LUZ et al. 1.980.)

Um corpo granítico, reconhecido regionalmente como "Granito São Vicente", de ALMEIDA, 1954, é uma massa granítica de dimensões batolíticas, que ocorre na Serra homônima, situada na porção SE, aproximadamente E de Cuiabal intrudiu em rochas do Grupo Cuiaba, permitindo assim estabelecer se idade de intrusão como 500 t/_ 4 m.a. e razão inicial (Sr87/Sr86) inicial de 0,709 t/_ 0,002, (in: Barros et al, i.982), coincidin do com o limiar entre o Cambriano-Ordoviciano e associado ao final do Ciclo Brasiliano. Nestas condições as rochas do Grupo Cuiabá são provavelmente no mínimo do Pré-Cambriano Superior.

A N(norte) de Cuiabá as rochas pertencentes ao Grupo Cuiabá são recobertas por discordância angular e erosiva por rochas da Formação Furnas e na área objeto de lavra para ouro são recobertas por discordância erosiva por sedimentos consolidados (laterizados) e inconsolidados, pertencentes aos eventos erosivos e deposicionais relacionados a Bacia Intracratônica do Pantanal e de idade Terciária -Quaternária.

O Grupo Cuiabá foi detalhadamente mapeado em escala 1:50.000 durante a realização do Projeto Coxipó (LUZ et al, 1.980) o que resultou em um empilhamento estratigráfico subdividindo esta unidade litoestratigráfica em 8 subunidades.

Na área do empreendimento predominam as rochas da subunidade 5 de LUZ et al (1.980), constituida por filitos e filitos sericíticos, cinza prateados, com "box works" de sulfetos, com intercalações de lentes de metarenitos, metarcóseos e quartzitos. Nestas rochas ocorrem veios de quartzo de direções NE e NW, com larguras desde centimétricas até métricas e que são portadores das mineralizações auriferas.

Pe)o anteriomente exposto as jazidas objeto de exploração de ouro no empreendimento em questão são classificadas como do tipo "Veios de Quartzo e Bonanzas", segundo a classificação de SI-MONS & PRINZ (1.973). Na realidade tais veios de quartzo muito provavelmente são resultantes de feições estruturais impressas nestas rochas e que são falhas e fraturas de direção predominantemente NE e secundariamente NW, como resultado dos processos de reativação, relacionados a separação continental áfrica — América do Sul, ocorridos no Mesozóico e conhecidos como Reativação Wealdeniana ALMEIDA, 1983, portanto a idade da mineralização aurifera da região seria de idade Mesozóica.

A origem deste ouro seria provavelmente de sequências "greenstones" Arqueanas, por exemplo do Cráton Guaporé, que posteriormente foram erodidas e derositadas, quando do embaciamento do Grupo Cuiabá. Durante a Reativação Wealdeniana e com o aquecimento crustal, resultante de inúmeras intrusões e extrusões basálticas e devido a extensão deste evento (Bacia do Paraná), soluções silicosas bordejantes a esta bacia permearam sedimentos do Grupo Cuiabá, reconcentrando o ouro dos sedimentos em filões de quartzo. A erosão destes filões em eventos erosivos relacionados a Bacia do Pantanal geraram os depósitos Terciários e Quaternários.

A cobertura Terciária quaternária que recobre as rochas pertencentes a subunidade 5 de LUZ et al (1.980) é caracterizada, da base para o topo, por cascalhos constituidos por quartzo, com um total em média de 50%, com seixos de arredondamento ruim e de esfericidade baixa, por clastos de laterita com tamanho variando de grânulo a seixos e perfazendo 35% do pacote o arredondamento é bom e a esfericidade baixa. Clastos de filitos sericiticos perfazem 5% dos seixos descritos, são de esfericidade baixa e arredondamento muito ruim. A matriz perfaz 10 % dos pacotes cascalhosos, é constituida de areias argilosas e a cor predominante é avermelhada e secundariamente amarelada. O pacote de cascalho basal é recoberto por um pacote de areias argilosas, de cor avermelhada e secundariamente amareladas e ocorrem imersos neste pacote grados e grânulos de quartzo e de lateritas. A porção orgânica situa-se no topo do pacote e diferencia do restante pela coloração cinza escura, devido a presença de matéria orgânica. A espessura média da coberutura Terciária-Quaternária é de 0,80 cm de cascalho, 1,50 metros de areias argilosas e 0,2 m de solo. A presença de grãos e grânulos no pacote fino identificam o solo como do tipo transportado, figuras 05, 06, 07 e 08.

O comportamento do lençol freatico na região onde situa-se o empreendimento é variável, nas seguintes condições: quando próximo as drenagens o lençol freatico é sub-aflorante a aflorante, a média nestes locais é de 2,0 metros de profundidade. No caso da área objeto de Licença de Operação, esta situa-se sobre uma região plana, lateral as drenagens mais importantes da região. Nestas condições o lençol freático é mais profundo situando-se em média a 15 metros. Estes dados são relativos a estação seca do ano (abril a setembro) em períodos chuvosos (outubro a março) o lençol freático eleva-se em torno de 1 a 2 metros; dependendo do regime pluviométrico da região.

Os solos levantados, figuras 06 a 14, na presente área situam-se sobre a unidade litoestratigráfica identificada como Cobertura Terciário-Quaternária, caracterizada por cascalhos basais, sobrepostos por areias argilosas e em relevo plano, figura 04. Na realidade com base nas descrições efetuadas para a coleta de amostras para a análise de solos, de um total de 5 (cinco) amostras em série de 10 pontos, para um total de área de 50 ha, estabelecendo uma média de i (uma) amostra em série/10 ha, figura 05, associando-se ainda o levantamento geológico executado, considera-se que os solos da região são transportados, tomando-se como base as descrições e perfis obtidos.

O "bedrock" loca je zona D, figura 07. do solo é composto por rochas filiticas da subunidade 5 do Grupo Cuiabá. figura 06, a zona C é constituida de cascalhos e areias argilosas resultantes da erosão e deposição de filões de quartzo, rochas do Grupo Cuiabá e crostas lateríticas das Coberturas Terciário-Quaternárias, figuras 07 e 08. Na área objeto de Licença de Operação ocorre uma zona B, figuras 07 e 09, carapterizada por areias argilosas e com pouca matéria orgânica, por vezes há a superposição da matéria orgânica sobre os pacotes cascalhosos basais da Cobertura Terciário-Quaternária, figura 08, o que indica que esta superfície comporta-se como superfície de erosão, porem a matéria orgânica também ocorre em pequeno percentual não permitindo a caracterização de um horizonte

tipo A, rico em humus. Estes solos estão intensamente laterizados, o que é possivel observar-se a partir da intensa cor avermelhada e secundariamente amarelada, como resultado da introducão de H₂O na estrutura de hidróxidos de Fe e Al que ocorreram em épocas de estiagem.




FIG. 06- Geologia da Área- Na foto no primeiro plano rochas do Grupo Cuiabá da porção das faixas mineralizadas, no segundo plano as Coberturas Terciárias-Quaternárias, de pacotes cascalhosos basais e areno-argilosos no topo. No fundo da foto a vegetação que ocorre sobre as áreas de lavra e identificadas neste trabalho como compartimento de cerrado de transição.



FIG.07- Perfil das Coberturas Terdiárias-Quaternárias. Na porção basal da foto pacote cascalhoso com clastos de quartzo e filitos, zona C. Acima do martelo pacote arend-argiloso fino com grânulos de quartzo e no topo o solo local pordo espesso e pouca matéria orgânica, zona B.



FIG.08- Detalhe de Cobertura Terciaria-Quaternária. Na foto observase pacote cascalhoso basal das oberturas na área, comportando-se como superfície residual.



FIG.09- Perfil dos solos da área. Na porção basal encontra-se a zona D, correspondendo as rochas do Grupo Cuiabá, porção basal da foto. Acima da mão (porção intermediária da foto), zona C do solo correspondendo a cascalhos e areias argilosas com grânulos (solos transportados). Na porção superfor zona B do solo local, pouco espesso e com pouca matéria orgânica. No topo da foto a vegetação dos cerrados de transição presente na área de lavra.




FIG. 10- Detalhe do solo cascalhoso. Na foto observa-se um dos dois tipos de solo da área, desenvolvido sobre os cascalhos da porção basal da Cobertura Terciária-Quaternáfia (Superfícies residuais).




FIG.11- Detalhe do solo da área. Na foto observa-se o outro tipo de solo desenvolvido sobre as areias finas argilosas da Cobertura Terciária-Quaternária.



FIG. 12- Detalhe do solo na área. Na foto observa-se solo areno-argiloso desenvolvido sobre a porção superior da Cobertura Terciária-Quaternária.



FIG. 13- Detalhe do solo na área. Na foto no primeiro plano observase a superfícte do solo recoberta por vegetação rasteira (carim), no segundo plano um detalhe de parte da vegetação arbustiva.



FIG. 14- Detalhe do solo na área. Na foto observa-se a amostragem de solo que foi realizada em meio a vegetação do compartimento de cerrado de transição.

Para dar sustentação ao trabalho que ora estamos relatando e ao anteriormente descrito, os dados obtidos a partir de resultados de análise de laboratório são expostos no quadro abaixo e cuja cópia original encontra-se em anexo a este relatório.

S - 01	S - 02	S - 03	S - 04	s - 05
	GUŢ	ICA BÁSICA		
4,6 3,9 0,8 42,0 0,8 1,1	4,8 4,0 2,1 62,0 1,1 1,0	4,8 4,0 i,9 105,0 i,3 i,2	5.0 4.2 1.0 58.0 0.9 2.1 1.6 0.5 0.7 4.4	5.0 4,3 0,8 81,0 0,8 1,9 1,1 0,8 0,7
		ICA BÁSICA		
52,0 14,0 34,0	58,0 20,0 22,0	52,0 22,0 26,0	56,0 18,0 26,0	56,0 16,0 28,0
	DADOS	COMPLEMENTA	RES	
1 1,21 1 6,01 20,0 52,0	1,15 5,75 20,0 41,0	1,47 6,57 22,0 35,0	2,25 6,65 34,0 24,0	2,11 6,51 32,0 25,0
	4,6 3,9 0,8 42,0 0,8 1,1 1,3 4,8 52,0 14,0 34,0	QUÍ 4,6 4,8 3,9 4,0 0,8 2,1 42,0 62,0 0,8 1,1 1,1 1,0 1,3 0,8 4,8 4,6 F15 52,0 58,0 14,0 20,0 34,0 22,0 DADOS 1 1,21 1,15 1 6,01 5,74 20,0 20,0	QUÍTICA BÁSICA 4,6 4,8 4,8 3,9 4,0 4,0 0,8 2,1 1,9 42,0 62,0 105,0 0,8 1,1 1,3 1,1 1,0 1,2 1,3 0,8 0,8 4,8 4,6 5,1 FISICA BÁSICA 52,0 58,0 52,0 14,0 20,0 22,0 24,0 22,0 26,0 DADOS COMPLEMENTA 1 1,21 1,15 1,47 1 6,01 5,74 6,57 20,0 20,0 22,0	QUÍ ICA BASICA 4,6 4,8 4,8 5,0 3,7 4,0 4,0 4,2 0,8 2,1 1,9 1,0 42,0 62,0 105,0 58,0 0,8 1,1 1,3 0,9 1,1 1,0 1,2 2,1 - 1,6 - 0,5 1,3 0,8 0,8 0,7 4,8 4,6 5,1 4,4 FIBICA BASICA 52,0 58,0 52,0 56,0 14,0 20,0 22,0 18,0 34,0 22,0 26,0 26,0 DADOS COMPLEMENTARES 1 1,21 1,15 1,47 2,25 1 6,01 5,75 6,57 6,65 20,0 20,0 22,0 34,0

FIG.15- QUADRO DE RESULTADOS DE AMALISE DE SOLOS COM QUÍMICA BÁSICA, FÍSICA BÁSICA E DADOS COMPLEMENTARES.

Os resultados obtidos para pH a partir da água, quando comparados com aqueles obtidos a partir do cloreto de cálcio, variam com diferenças entre 0,7 a 0,8 nas amostras de solo, estes valores de diferença permitem diser que os valores obtidos de pH a partir da água estão corretos.

Os valores para F (fósforo) obtidos variam de 0.8 a 2,1 ppm, estes dados permitem classificar todos estes solos como de quantidades muito baixas deste elemento, pois são valores inferiores a 5 (cinco) ppm.

A quantidade de K de potássio de expressa em pom, quando comparada ao percentual de argida destes solos, variando entre 22 a 34%, permitem classificá-los como de conteúdo baixo, quando de que 50 pom e de bom quando de conteúdo baixo, quando de que 50 pom e de bom quando de conteúdo baixo, quando de que 50 pom e de bom quando de conteúdo baixo, quando quando quando de conteúdo baixo, quando quando quando quando quando de conteúdo baixo, quando quan

Os valores de matéria orgânica (M.O.), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e a somatória dester dois últimos (Ca + Mg), são muito baixos e em muitos casos até imperceptíveis em análises, como são os valores de Ca e Mg nas amostras S-01, S-02 e S-03.

Os dados obtidos de Al E H + Al são altos e evidenciam uma saturação do alumínio nos solos do empreendimento em questão. Estas afirmações são todas melhor caracterizadas quando observa-se o quadro de dados complementares e aqueles para S que representam a soma de bases (Ca + Mg + K). V que caracteriza a saturação das bases, CTC que representa a capacidade de troca de cátions e a Sat. Al (saturação em alumínio). Os valores de CTC são bons nas amostras analisadas, no entanto a saturação em alumínio é alta e está indicando que está na hora de se fazer a correção dos solos da área.

Com base no anteriorme te exposto os solos da área são do tipo latossolos. Tais solos são popres, uma vez que são resultantes de intensos processos de intemperismo e que lixiviaram os componentes mais móveis, como por exemplo Ca, Mg, etc..., precipitando os componentes menos móveis, como por exemplo Fe o Al.

Para a recuperação dos solos sobre as cavas que são necessárias de serem realizadas para a extração do minério de ouro e com este objetivo, posteriormente ao entupimento dos buracos FIG. 20, seguidos de recuperação do solo do desenvolvimento da atividade de agropecuária e a formação de pastagens com o plantio de capim tipo braquiária e brizantão, é necessario que estes solos sejam corrigidos com calagens para diminuir a saturação em Al, adicionando-se Ca + Mg. As dosagens devem ser melhor especificadas más devem variar entre 1.00 a 2.00 ton./ha.

A fosfatização destes solos, é um ponto que sugerimos e que deve ser adotada fúturamente observando-se os resultados destas primeiras análises, poderá ser feita a partir de fosfatos naturais tipo Araxá, ou a partir de termo fosfatos (compostos por silicatos de magnésio + cálcio + fósforo), onde seriam incrementadas fontes parcialmente solúveis e fortes parcialmente insolúveis, aumentando o teor de P e o seu poder residual. As dosagens corretivas de fósforo natural devem variar entre 100 a 200 Kg, quando fosfato natural (fosfato obtido a partir de rocha alcalina) e quando por termo fosfatos a dosagem deve ser especificada.

Na reálidade todas estas dosagens devem ser melhor especificadas e monitoradas por um profissional da área, a partir de dosagens, acompanhadas de amostragens e dados obtidos a partir de análises, até a efetiva recuperação e desenvolvimento do solo sobre estas áreas objeto de recuperação. A utilização de adubação verde também não deve e certamente não será descartada, de modo tal a substituir um solo natural de balva qualidade (muito) pobre, por um solo de boa qualidade, uma vez que recursos estão sendo aplicados na recuperação dos mesmos.

IV - E - TRABALHOS EXECUTADOS - DETALHAMENTO GEOLÓGICO DA JAZIDA

Para o bloqueio e individualização da presente jazida filoneana foram utilizados os métodos de levantamento bibliográfico, de fotointerpretação, realizados mapeamentos geológicos e coletadas amostras para análises petrográficas com as descrições dos afloramentos, que entre outros dados permitem realizar uma estimativa do potencial e cubagem da mesma.

Os veios de quartzo ocorrem dentro e de forma discordante aos filitos e filitos sericíticos principalmente, como já colocado anteriormente. Tais veios podem se constituir em corpos com i,10 metros até 1 cm de largura, quando isto ocorre tais venulações podem constituir uma faixa mineralizada, demarcando zonas desde 1,0 m até 12,0 metros de largura. Tais corpos são de forma tabular e irregulares, tanto no sentido vertical quanto horizontal (ao longo da superfície), mas em média pode-se considerar uma largura da ordem de 6,0 m, a componente horizontal el também variável, no entanto a média é de 150 metros e a profundidade, passível de lavra com base nos equipamentos disponíveis, em média é de 40 metros.

••••



FIG. 16- Detalhe de Trincheira- va foto observa-se uma trincheira realizada em uma faixa mineralizada. As porções laterais são as rochas encaixantes e no detalhe observa-se os socalcos (degraus) construidos para proteger a extração do minério.

Os veios de quartzo, figura 17, são constituidos predominantemente por quartzo, secundariamente pirita, turmalina, arsenopirita, galena, albita, calcita e outros sulfetos que em função dos estágio de alteração não nos permitiu a identificação. Os carbonatos comportamese também como finas vênulas de preenchimento de fraturas ou em lâminas. A albita oco re em agregados feldspáticos, similares a aqueles que ocorrem na Mineração Casa de Fedra, formando verdadeiros albititos. Quando alterados os albititos geram caulim (argila de coloração brança-figura na 18). A presença de carbonatos e albititos estão diretamente relacionados as faixas mineralizadas, onde o ouro está inserido a alteração hidrotermal e onde possue os seus maiores teores. Nesta estruturação o que é possível observares é de que na realidade lateralmente aos veios de quartzo ocorrem verdadeiras salbandas mineralizadas, aumentando assim a largura destas faixas mineralizadas para uma média de 6,50 metros, WESKA et al, 1.970.




FIG. 17- Betalhe de uma faixa mineralizada. Na foto abaixo da pessoa que serve de escala observa-se varios filonetes de quartzo encaixados em rochas do Grupo Cuiabá.




FIG. 18- Detalhe da faixa mineralizada. Na foto observa-se veios de quartzo com salbandas de albititos intemperizados (caulim) porção branca na foto e carbonatos. Similar ao que ocorre na Mineração Casa de Fedras.

IV - 3 - RESERVAS

Com base nos dados anteriormente expostos e considerando-se o total da área pleiteada nesta licença de operação, as reservas potenciais em ouro para a presente área são estimadas conforme quadro abaixo:

RES.ESTIMADA	RES.INDICADA	RES.INFERIDA (m ³)
864.000	3.510.000	2.500.000
864.000	3.510.000	2.500.000
	(m3) 864.000	864.000 3.510.000

FIG. 19 - QUADRO DE RESERVAS ESTIMADAS

Em relação as reservas inferidas o potencial é enorme, uma vez que a profundidade destes corpos filoneanos é desconhecido, limitando-se a capacidade de rebaixamento e da lança da escavadeira, considerando-se também que os depósitos aluvionares não são objeto deste empreendimento. Tomando-se como referência a exploração do maciço rochoso, envolvendo os filões com as suas salbandas as reservas inferidas são de potencial imensurável no momento, pois demandariam detalhamentos de estudos geológicos.

V- LAURA

...............

Com a liberação da Licença de Operação solicitada com a apresentação do projeto em questão, pretende-se desenvolver impediatamente a extração da reserva de filões bloqueados, esta lavra será de responsabilidade da empresa denominada de MINIMAX MINERAÇÃO LTDA.

As faixas mineralizadas a ouro e que são constituidas por veios de quartzo com salbandas, já são conhecidas e estavam em processo de extração antes da para ização a que fomos forçados. Por esta razão quando da liberação da Leença de Operação tais trabalhos serão reiniciados imediatamente. Es procedimentos de lavra destas faixas mineralizadas inicia-se com a localização das mesmas. Em um segundo momento é realizada uma limeza do terreno com a remoção da cobertura vegetal (FASE 1). Após esta operação é feita a retirada da porção do solo com matéria orgânica e a sua acumulação em depósito apropriado (FASE 2). Inicia-se então a extração da faixa mineralizada (FASE 3) e o carregamento do material para a usina de beneficiamento. A extração do minério ocorre em forma de bancadas e as mesmas se desenvolvem até a manutenção do minimo de segurança e da interferência do lençol freático, quando e encerra os trabalhos de extração. Terminados os trabalhos de extração do minério a cava é fechada com o rejeito estéril oriundo da usina de beneficiamento, (FASE 4). A matéria orgânica é recolocada sobre a área lavrada e posteriormente é feita a recomposição da vegetação, (FASE 5), figura nº 20.

O desenvolvimento do processo de extração da faixa mineralizada portadora de ouro é felta a céu aberto. O material extraido ou é levado diretamente a usina de beneficiamento ou é estocado no pátio da usina de beneficiamento, conforme figura nº 03. O transporte entre a área de extração do minério e a usina de beneficiamento é feita por caminhões catamba, com capacidade de carga da ordem de 12/14 m³. O armazenamento do minério no pátio da usina é a também a céu aberto.

Em fase de operação o empreendimento possue a capacidade de extrair o minério conforme é mostrado no quadro abaixo: (considerando-se 25 dias úteis trabalhados por mes e por um turno de 8 horas trabalhadas por dia).

MATERIAL	PRODUÇÃO DIÁRIA	PRODUÇÃO HENSAL	PRODUÇÃO ANUAL		
Minério	630 m ³	15.750 m ³	189.000 m ³		
TOTAIS	430 m ³	15.750 m ³	189.000 m ³		

FIG. 21 - QUADRO DE PRODUÇÃO DA LAVRA

V - 1. BREVE HISTORICO DA EXTRAÇÃO DE OURO NA REGIÃO

A exploração do duro na presente região é muito antiga e remonta as origens destas proprias cidades como são os casos de praticamente 70% dos municípios matogrossenses, por um lado a partir da extração do ouro e por outro de diamantes. Esta história foi muito bem relatada no projeto de obtenção da Licença de Instalação e que constam das páginas 03, 24 e 05, trabalho este realizado pelo Geólogo Gercino Domingos da Silva (1.992).

A extração atual de ouro na região iniciou-se a partir da década dos anos 80, a partir da maior busca por parte da comunidade financeira mundial de lastros seguros para o enfrentamento da crise econômica mundial que já perdura aproximadamente 15 anos. E descoberta de ouro passível de exploração econômica na região da Fazenda Salinas ocorreu durante o ano de 1.987, o presente empreendimento iniciou-se em no ano de 1.987, com a instalação dos primeiro equipamentos de concentração

Na área em questão os trabalhos foram iniciados no ar de 1.992, quando então foi encaminhado, solicitada e concedida a L cença de Instalação que vigora até a presente data.

A Licença de Instalação foi solicitada em nome da M - MINERAÇXO LTDA, empresa esta fundadora das atividades de extraç de ouro na área e que posteriormente foi incorporada pela empre MINIMAX MINERAÇXO Ltda, conforme documentação em anexo.

Para a implantação da lavra e beneficiamento do min rio a empresa iniciará a extração de forma antecipada em relação beneficiamento, com um prapo mínimo de í (uma) semana de produç na extração de minério de ouro, de modo tal a desenvolver um estoque de segurança para o beneficiamento do mesmo.

VI - BENEFICIAMENTO


O beneficiamento do minério ocorre obedecendo a seguinte sistematização: o minério extraido das frentes de lavra são
transportados por caminhões caçamba e basculados na bica alimentadotransportados por caminhões caçamba e basculados na bica alimentadotransportados por caminhões caçamba e basculados na bica alimentadotransportados por caminhões de martelo. O minério é ai ra. A partir do descarregamento o milério é desmontado através de Jatos d'água e carreados até os moithos de martelo. O minério é ai triturado até a liberação de grãos da ordem de 0,4 cm, quando então são carreados para as centrífugas tipo MacNelson, construidas pela são carreados para as centrífugas tipo MacNelson, construidas pela são FAMAG. Nestes equipamentos são producidos pré-concentrados que são retirados e levados à concentração final. O rejeito produzido durante esta operação é capturado por bacias de captação de rejeitos e lançados por bombas de areia e cascalho à bacia de decantação. O pré-concentrado é levado ao concentrador final que se caracteriza por um tromel construido pela FAMAG, onde é adicionado o mercúrio, quando o ouro é muito fino, de modo tal a produzir o amálgama. O amálgama produzido é levado então ao queimador (cadinho, condensaquando o ouro e muito fino, de modo val a produzir o amalgama. U amálgama produzido é levado então ao queimador (cadinho, condensador ou também conhecido como retorta) quando então é recuperado o ouro e o mercúrio. O rejeito produzido a partir do pré-concentrado é armazenado em uma estrutura de concreto medindo 2.5 m X 3.0 m X 2.0 m, o que totaliza 15.0 m³. Este rejeito concentrado ainda é tratado quimicamente pela empresa Puro Meta Ltda, extraindo-se assim uma parte em ouro, outra em mercúrio e uma de cobre. Com esse sistema considera-se que atualmente não são produzidos rejeitos poluentes ao meio ambiente como é o caso do merculaio. meio ambiente como é o caso do merculio.

O equipamento de queina do amálgama (mercurio + ouro O equipamento de queira do amálgama (mercúrio + ouro pretendemos melhor estruturá-lo, com a montagem de um condensador mais sofisticado daquele que estamos utilizando, por outro lado está sendo construida uma capela onde deverá ser realizada a queima final, segundo a figura nº 22. Acreditamos, a partir de testes realizados, que a recuperação do mercúrio com o equipamento atual é da ordem de 60%, adicionando-se a recuperação do mercúrio por concentração química na Puro Metal, soma se mais 32% ao índice anterior. No entanto, com a melhoria do equipamento e com a saída da tubulação da capela construida de modo tal a mergulhar em um tanque de água, consideramos que atingiremos índices razoáveis de controle da poluição atravé do mercúrio. ção atravé do mercúrio.

A estrutura instalada pela MINIMAX MINERAÇÃO Ltda está situada junto a usina de beneficiamento, conforme figura nº 03 e cuja capacidade de produção no tratamento de minério aurifero é abaixo demonstrado, quadro da figura nº 28.

Considerando-se os quadros de produção de lavra e de produção (beneficiamente), figuras 21 e 23, para a fase de Licença de Operação e com base no quadro de reservas estimadas da jazida, figura 23, o tempo de vida do empreendimento é de 4,6 (quatro) anos e aproximadamente 6 (seis) deses.

O rejeito estéril oriundo da usina de beneficiamento é acumulado em bacias de decantação primária e secundária, de acordo



com a figura nº 03 em anexo.

PRODUTO	PRODUÇÃO DI	ARIA	PROL	ПСХО НЕ	ENSAL	PRODUÇÃO	ANUAL
MINÉRIO (Au+rejeito)	630	¹¹¹ 3	15.	750	m3	189.000	ε _m 3
REJEITO	623,7	m ^{З.}	1 5.	592,5	^{ul} 3	187.110	m3
CONCENTRADO -	6,3	m3 .	1	57,5	m3	1.890	щЗ
OURO	945	9	23	φ25	g	283.500	g
TOTAIS(minério)	630 0,945	m3 Kg	15	750 23,62	m3 Kg	189.000 283,5	m3 5 Kg :
FIG.23 - QUADRO	DE PRODUÇ	XO - FASE	DE	OPERAC	XO LAVR	A/BENEFICIA	AMENTO.

A capacidade de acumulação destas bacias é da ordem de 3.144.000 m³ que, comparando-se com os dados de produção de rejeitos, figura 23, permitem estabelecer um tempo de vida destas barragens da ordem de 16,8 anos. Considerando-se que o empreendimento encontra-se em atividade a 4,6 anos, tendo sido já acumulados 860.706 m³, o tempo de vida útil da barragem comporta a extração total da presente jazida. Também a capacidade de acumulação destes rejeitos se constitui na matéria prima do material que será utilizado na recuperação das trincheiras abertas para a lavra, além disso a manutenção das barragens é outro fator importante para a o bom desempenho das mesmas. Por estas razões a estrutura existente é compatível com os objetivos do empreendimento.

Para os trabalhos de extração do minério de ouro a empresa contará com uma equipe de 75 setenta e cinco) pessoas na fase de operação, com as seguintes especificações: i (uma) cozinheira, i (um) ajudante, i (um) almoxarife, 8 (oito) motoristas de caminhões, 4 (quatro) operadores de máquinas pesadas (retroescavadeira, escavadeira frontal questeira) e i (um) capataz geral de trabalhos de campo, i (um) capataz geral de beneficiamento, i (um) administrador geral de de dois) torneiros mecânicos, 5 (cinco) auxiliares de mecânicos, 2 (dois) mecânicos, 2 (dois) torneiros mecânicos, 5 (cinco) auxiliares de mecânica e 44 (quatro) auxiliares de mecânica e 44 (quatro) trabalhadores braçais para serviços gerais, todos estes trabalhos serão supervisionados pelo sócio majoritário da empresa. Com esta equipe a empresa pretende atingir a uma prodição de 15.750 m³/mes durante a fase de operação do empreendimento.

O horário de trabalho furante a lavra no período matutino será das 7:00 às 11:00, de segunda-feira a sábado e o periodo vespertino das 13:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira. Eventuais horas extras deverão ser acertadas entre empregador — empregado, astaim que forem necessárias e com o pagamento de forma adicional destas horas.

VII - INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO SUPORTE

A área objeto do presente empreendimento situa-se em zona rural do Município de Poconé. A localidade de desenvolvimento dos trabalhos constitue-se de uma fazenda de grande porte, por esta razão não são comuns habitações e principalmente nas proximidades dos trabalhos de lavra que ali se desenvolvem. Também a região é desprovida de escolas, hospitais, mercados, casas, etc... Os trabalhadores que-operam esta atividade na empresa residem na cidade de Poconé, nestas condições tal estrutura é oferecida pela própria cidade. Nas proximidades da MINIMAX MINERAÇÃO LTDA existem outros empreendimentos similares.

Para o desenvolvimento da lavra na área do presente pedido de Licença de Operação, está instalada toda a infraestrutura de beneficiamento, constituída de bica receptora(6), moinhos de martelos(6), centrifugas, marca FAMAG (18), equipamento para concentração final (1). A estrutura de transporte de minério é constituída por (6) caminhões caçamba, marca Merdedez Bens, modelo L 2325 ano 93, com capacidade de carga da ordem de 12/14 m³, escavadeira marca Aborrana modelo L 44 D. 200 82 com de 12/14 m³, escavadeira marca 93, com capacidade de carga da ordem de 12/14 m³, escavadeira marca Akermann, modelo H 16 D, ano 92, com lança de 7 metros (1), (1) trator de esteira, marca Case, modelo W 36 D, ano 91, (1) escavadeira frontal, marca Michigan, modelo L -90, ano 92, Grupo Gerador Stemac - 440 Kva, Motor Cummins, Tensão 380/220 v - 60 Hz. Fara o atendimento a todo este equipamento a Minimax Mineração Ltda possue uma oficina instalada no local, com solda elétrica e a oxigênio, torno (1) e demais equipamentos comuns a oficinas de suporte. Também possue uma estrutura administrativa con um escritório, alojamento de trabalhadores, sanitários, cozinha e almoxarifado de peças de reposição. Figuras 24 a 34 sição, figuras 24 a 34.

VII - 1 - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

O solo da propriedade encontra-se em sua quase totalidade ocupada com a atividade de mineração.

A vegetação da área, apresenta-se em parte descaracterizada em função da ocupação antrópica através da atividade garimpeira. No entanto, LOUREIRO, R. L. de et al (In: Barros et al 1.982), Folha Corumbá - SE - 21, define os tipos de vegetação da região como: cerrados, campos cerrados com matas galerias e campos pantanosos.

Conforme observações "in loco" e levantamento já existente, das espécies arbóreas de ocorrência na área, identificou-se as seguintes: Angico Jacaré (Anadementthera sp.), Sucupira (Bowdichia sp.), Peroba (Aspidosperma sp.), Jatobá (Humenaea sp.), Jenipapo (Genipa americana), Burit (Mauritia flexuosa), Carandazal (Copernicia sp.), Barbatimão Sthriphmodendron barbadetiman), Coco Indaiá (Rielothemuin sp.), Bocaiuva (Acrocomia sclerocarea), Lixeira (Curatella americana), Macaúba (Acrocomia sp.), Tucum (Astrocarum sp.), Pequi (Caruocar prasiliensãs), Pau - terra (Qualea sp.), Acuri (Attalea sp.), Anarás (Anamas sativus Schult.), Aroeira (Astronium urundeuva.), Cansanção (Jatropha urens.), Mangaba (Harcornia sp.), Ariticum do Campo (Anama sp.), Cedro (Cedrela sp.), Hortelã do Campo (Peltodon Iomeipes.), Ipê (Iabebuia

so), Murici (Byrsonima sp), Ingá | Ingá sp), Acoita Cavalo (Luherrea paniculata), Baru (Bipterix alata), Quina de Campo (Strychnos pseudoguina), Assa-Peixe (Vernonia sp), Cambará (Yochysia
sp), Espinheiro (Eagara pterota) | Imbaúba (Cecropia ololeuca),
Mulher Pobre (Delodendron hipinnatur), Taboca (Bambusa sp), Marmelada Preta (Alibertia sessilis), como representantes arbóreos.

As espécies representantes das herbáceas, identificouse as seguintes: capim flecha (Iristachaya chrysothix), capim
barba de bode (Aristida pallens), capim mimoso (Faratheria prostata), Capim Rabo de Burro (Androponan condensatum) e Capim Navalha (Ibrasya petrosa).

lha (Ibrasya petrosa).

Entre as espécies da região protegidas por Lei, encon-tra-se a aroeira (<u>Astronium urundeuva</u>) e o Fequi (<u>Carnocar bras</u>siliensis).



FIG. 24- Vista geral da infraestrutura. Na foto no primeiro plano, lado esquerdo, o estacionamento de caminhões e máquinas pesadas. No segundo plano, lado direito, oficina, na porção central cozinha, alojamentos e no lado esquerdo oficina e sanitários. Ao fundo lado esquerdo estrutura de beneficiamento.




FIG. 25- Detalhes da infraestrutura. La foto, no primeiro plano lado esquerdo, a lagoa de captação de água para a usina de heneficiamento. No segundo plano a estrutura central de oficina, alojamentos e sanitários.




FIG.26- Detalhes da infraestrutura. La foto observa-se caminhões caçamba e retroescavadeira do empreen simento, no segundo plano, lado direito o muro da bacia de rejeitos.




FIG. 27- Detalhes da infraestrutură: Na foto detalhe do alojamento dos funcionários.



FIG. 28- Detalhes da infraestrutura. Na foto o material de cozinha do empreendimento.




FIG. 29- Detailes da infraestrutura. Na foto o torno instalado na oficina e para dar apoio aos trabalhos de mecânica.



FIG. 30- Detalhes da infraestrutura. Na foto o equipamento de concentração final do ouro.



FIG. 31- Betalhes da infraestrutura. Na foto observa-se o rabo de bica em dois estágios de concentração.




FIG. 32- Detalhes da infraestrutura. Na foto lado direito observarse o pátio de estacionamento de caminhões e máquinas pesadas. No segundo plano o moro da harragem para a cóntenção de rejeitos oriundos do beneficiamento. $_{\rm x}$




FIG. 33- Detalhes da infraestrutura. Ná foto lado direito observa-se o encanamento de esgotamento dos rejeitos oriundos do heneficiamento na barragem de contenção.




FIG. 34- Detalhes da infraestrutura# Na foto uma vista geral da bacia de rejeitos.



FIG. 35 - Detalhe da usina de beneficiamento. Na foto primeiro plano observa-se a casa de geradores de erergia elétrica e os tambores de combustível. No segundo plano o equiramento de beneficiamento com as bicas, moinhos e centrífugas. No las desquerdo a sala de concentração final e o depósito de rejeitos oriundos deste processo e devidamente aprisionados.




FIG. 36- Detalhe do equipamento de beneficiamento. No alto da foto as bicas, na porção intermediária o moinho e na porção inferior as centrífugas.

VIII - PLANO DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Como parte integrante do plano de recuperação de áreas degradadas por atividade mineral, como é o presente caso a lavra de ouro, a seguir a empresa apresenta um plano de proteção e recuperação ambiental.

A mineração apresenta um grau de impacto ambiental de alta magnitude, devido as modificações físicas e bióticas provocadas nas áreas de influências direta e indireta do projeto. Essa atividade não se restringe a área de lavra mineral. Ela inclui o manejo de substâncias não econômicas que ocorren junto ao minério, o beneficiamento para a concentração do minério, o manejo de subprodutos não econômicos gerados pelo beneficiamento e a infraestutura necessária para operar o conjunto.

A recuperação ambiental de uma área alterada pela mineração envolve diversos aspectos que são considerados importantes
para a obtenção do resultado final.

O projeto de lavra em questão possue como proposta o aproveitamento econômico de ouro existente em filões, de quartzo, discordantes as rochas encaixantes reconhecidas como pertencentes ao Grupo. Cuiabá de LUZ et al (1.980): hestas condições a degradação ambiental provocado por esta atividade quando em operações de lavra, é localizada sobre as regiões das faixas mineralizadas. Como colocado no projeto para a obtenção da Licença de Instalação para a esta atividade podemos considerar entre os impactos mais importantes: 1) a necessidade de desmatamento e remoção de solos para a construção de trincheiras sobre estas faixas, o seu tratamento e reconstituição do solo da área que deve considerar os seus aspectos físicos e bióticos; 2) o controle de qualidade dos secursos hídricos; 3) a necessidade da construção de bacias de reje to, com modificação de paisagem; 4) o manuseio inadequado da utilização do mercúrio; e 5) as emissões atmosféricas.

Reconstituir uma área degradada significa devolvê-la valores ambientais, estéticos e sociais da circunvizinhança. O presente caso possue como uso futuro da área recuperada para a implantação de pastagens para o desenvolvimento da pecuária.

A empresa encaminhou um frojeto e obteve a licença de instalação junto a FEMA-Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, conforme processo na 165/92, o parecer foi favorável, bem como a licença de instalação concedida foi por um prazo de 1 (um) ano, a licença de instalação concedida possue o seu prazo de validade até 21/08/1.993, de acordo com a cópia xerox em anexo.

Dos impactos anteriormente descritos já possuimos controle acentuado sobre os tipos 2,3 e 4 com relação ao item nº 1 a empresa já iniciou de forma pioneira na região a recuperação de cavas exauridas pela atividade de extração, figura 35 e 37, que, no entanto, foi paralizada quando do fechamento das atividades por parte do IBAMA em 01/04/93. No que diz respeito a geração de poluentes atmósféricos (ítem 5), pretendemos isolar totalmente a emissão de

mercúrio, sob qualquer forma ao meio ambiente e no que diz respeito a ocorrência de poeiras geradas pelo transporte do minério a usina de beneficiamento o problema é que os ecessos não são pavimentados. No entanto, esta é uma situação particular dos períodos de extremo seco, não ocorre durante a estação chuvosa e pode ser controlada molhando-se as vias de acesso.

VIII - 1 - A AREA

A área objeto de lavra é demarcada dentro dos limites da Licença de Instalação aprovada com so ha, conforme figura nº 01, localiza-se sobre uma região de relevo alto e plano em relação a drenagem mais importante local que é o Rio Bento Gomes e situa-se entre uma faixa de 1.500 a 2.500 metros deste, em sua margem esquerda.

A planta de beneficiamento é caracterizada por um conjunto caracterizado por rampa, bica receptora, moinhos de martelo, centrífugas, equipamento de concentração e de queima, conforme figura figura nº 03, que estão instalados ao lado da área objeto de Licença de Operação, na Fazenda Salinas, no Distrito e Município de Poconé, de acordo com a figura nº 03 em anexo.

A empresa deverá operar com 3(tres) moinhos, acoplados cada moinho a (3) tres centrifugas durante a fase inicial de operação e que se encerrará dentro da fase de expansão com a implantação de mais 3 (tres) moinhos, acoplados cada um a 3(tres) centrifugas similares ao mostrado nas figuras nº 35 e 36 em anexo.

Como parte do plano de expansão a empresa pretende tambem atuar na lavra de mais duas áreas próximas a esta e que oportunamente serão encaminhados os processos de regularização.

O método de extração baseia-se na utilização de retroescavadeiras com lança de 7 (sete) metros de comprimento, o que permite em um primeiro estágio a abentura do primeiro lance de bancada com 6,5 metros de profundidade, figura n.º 16, esta primeira bançada é a seco não havendo interferência com o lençol freático, uma vez que o mesmo situa-se na área, em média a 15 metros de profundidade. Um socalco que varia de 2 a 3 metros de largura é feito, dependendo da estrutura e do estágio de alteração das rochas ençaixantes, de formato aproximadamente sinetrico, de modo tal a permitir o rebaixamento da cava e a abertura e uma nova trincheira. O aprofundamento da cava de corte é feito segundo este método e dependendo do comportamento das paredes, presença do minério e equipamento disponível e adequado. Nas condições atús é possível atingir-se, até 40 metros de profundidade neste processo de telescopagem. A partir de 15 metros de profundidade ocorre a interferência do lençol freático, neste caso e a partir dai são utilizadas sistemas de bombeamento d'água para a manutenção do nivel d'água em condições tais que permitam o desenvolvimento dos trabalhos.

A área de estocagem do minério é de aproximadamente 10.000 m², figura nº 03 e serve como apoio ao sistema de extração,

transporte e beneficiamento. A estocarem é também a céu aberto e é utilizado quando eventualmente ocorre algum problema no ciclo, por exemplo no beneficiamento. Normalmente o material extraido e transportado é imediatamente descarregado na bica receptora na rampa.

VIII - E - PROJETOS

VIII - E - 1 - BARRAGENS DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS

Para o empreendimento em questão e de modo tal a evitar que os rejeitos produzidos por esta atividade sejam diretamente expostos ao meio ambiente e que venham assorear as drenagens próximas ao empreendimento, foi construido um sistema de contenção destes rejeitos constituido de barragens de contenção dos rejeitos e estruturado com bacias primárias e secundárias, conforme figura nº 03 em anexo.

A função da bacia prinaria é de receber o primairo aporte dos rejeitos oriundos do beneficiamento. Nesta etapa são descarregados materiais de variadas granulometrias e tambem uma parte do ouro que não foi capturado pelo sistema de beneficiamento. No que diz respeito ao mercúrio, este metal e retido no material concentrado que é levado a concentração final. A barragem secundária tem a função de armazenar os produtos mais sinos que são transportados por meio aquoso a distâncias maiores (a loléia). A bacia de rejeito secundária tem a função também de filtrar a água utilizada em todo o procedimento de beneficiamento e transporte dos rejeitos.

O rejeito inicialmente doduzido será depositado a céu aberto próximo ao pátio de produção, a função das bacias de rejeito é de armazenar tais produtos que serão posteriormente utilizados no fechamento e recuperação das áreas degradadas, bem como a recuperação de áreas degradadas.

A estrutura construida cara armazenar os rejeitos produzidos, conforme figura nº 03 possue uma área total de 262.000 m2, as paredes estão levantadas a uma altura de 12 m o que permite estabelecer o volume de capacidade de armazenamento com um total de 3.144.000 m3.

VIII - 2 - 2 - RECOMPOSIÇÃO DAS AREAS DEGRADADAS

Com as atividades de lavra do ouro em desenvolvimento e considerando-se a necessidade da construção das trincheiras para a extração dos filões portadores do miterio, a estrutura final resultante é a construção de uma cava litear, que no encerramento dos trabalhos de extração se faz necessário recuperá-la. A empresa já possue esta consciência e já está desenvolvendo trabalhos de recomposição, conforme colocado anteriormente. Com a experiência obtida neste primeiro trabalho de recuperação pretende-se desenvolver tal método na recuperação das demais cavas: figuras nº 04 e 37.

A vegetação é seguramente impactada, o solo portador

de pouca matéria orgânica é acumulado lateralmente a cava construida e o produto considerado como rejeito é portador de ouro. Nestas condições as recuperações das áreas degradas obedecerão a seguinte metodologia.

VIII - 2 - 2 - 1 - REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL

. :

A operação de remoção da cobertura sobre as áreas de trincheiras será minimizada uma vez que estas áreas deverão ser restringidas única e exclusivamente sobre estas feições, calcula-se que no encerramento de todos os trabalhos somente 50% da área terá a sua cobertura vegetal de cerrados atingida por estes trabalhos de lavra.

A cobertura vegetal que deverá substituir a vegetação atual é de gramíneas, como por exemplo o capim mimoso, rabo de burro, braquiária e brizantão, principalmente. O capim mimoso, rabo de burro e braquiária existentes e que caverão ser removidos juntamente com a matéria orgânica deverão ser estocados juntamente com a camada superficial do solo fertil para uso fúturo como cobertura morta, (figura nº 20).

VIII - E - E - E - REMOÇÃO DA CAMADA PERTIL DO SOLO E ESTOCAGEM

A camada fértil do se lo varia conforme o local. É a camada onde se concentram os mais altos teores de matéria orgânica, nutrientes minerais e a micro e mesofauna do solo. Essa camada na área do projeto é constituida basidamente por um horizonte B, bem desenvolvido e varia de 10 a 30 cm de espessura. Sua remoção deverá ser feita com muito cuidado pelo operador de máquina, no sentido de evitar a mistura desta porção de solo com as porções inferiores (por exemplo, porção C), figura n 20.

O material fértil sera removido para o depósito previamente estabelecido, figura nº 20, dodendo ser amontoado em pilhas
de 5 a 10 metros e não ultrapassanço i,5 metros de altura, de maneira que evite a compactação e permita um revolvimento periódico
para promover a aeração e melhor preservação das atividades biológicas. O local deve ser preparado e de otegido para evitar perdas de
solo por erosão e lixiviação. Esse material será utilizado a medida
que forem desenvolvidos os programas de recuperação, segundo o cronograma.

VIII E - E - 3 - FREENCHIMENTO DA AREA LAURADA

Normalmente as áreas exploradas pela mineração resultam em cavas muito profundas, no presente caso a profundidade máxima que deverão atingir estas trincheiras será de 40 metros. Após o encerramento das atividades em uma determinada cava é necessário que as mesmas sejam recuperadas. O desenvolvimento e a forma de abertura das trincheiras é mostrado na figura nº 20 . O tempo de vida da jazida foi calculado em aproximadamente 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses. O volume anual de extração é da ordem de 189.000 m³ e o volume total de extração máxima e 864.000 m³. Com hase no anteriormente exposto a extração anual, seguramente corresponderá, anualmente, a necessidade de reposição nas cavas e o total de rejeito necessário corresponde ao total que será extraido.

Para que operações de preenchimento de trincheiras não sejam atividades onerosas ao empreend mento, sugere-se que o retorno do caminhão cacamba que transportou o minério até a usina de beneficiamento retorne com o estéril para préenchimento da trincheira.

Na área do projeto, esses cortes ou cavas serão preenchidos com os materiais estéreis do rejeito da bacia de decantação originado pela própria indústria, onte a base deve ser constituida do material estéril e a cobertura feita por uma camada de argila do horizonte B.

VIII - 2 - E - 4 - RECOMPOSIÇÃO TOPOGRÁFICA

O objetivo desta operação é moldar a topografia da área na tentativa de deixar o terreno plano ou com pouca declividade e devolver à paisagem seus valores biológicos e agradável a percepção do homem.

Essa operação deixa o relevo preparado para o uso futuro da área, onde será implantada pastagem para o desenvolvimento da pecuária.

O uso desta atividade permite deixar o relevo até com 15º de declividade, segundo inclinação recomendada para uso do solo com pastagem por WILLIAMSON et al (1982). O proprietário da área pretende introduzir espécies herbáceas associadas a leguminosas arbustivas para a formação de pastagens.

VIII - E - E - 5 - TRATOS DA SUFERFICIE FINAL

Nessa operação o objetivo principal é a recuperação e reconstituição das qualidades físicas e bióticas do solo. Será recolocada a camada fértil do solo, figura nº 20, com uma espessura de mais ou menos 30 cm, de forma regular, obedecendo a conformação topográfica. Em seguida deverá ser evitada a movimentação de equipamentos pesados sobre a área para evitar a compactação do solo. Pois nos solos compactados, as raízes das plantas são torcidas e mudam de direção, tendo assim o seu desenvolvimento prejudicado. Com a compactação ocorre também a baixa capacidade de infiltração e distribuição da água, diminuindo a porosidade do solo e as trocas gasosas entre o solo e a atmosfera, ocasionando o impedimento da erosão laminar superficial.

Duránte a fase anterio mente descrita, o titular do empreendimento deve ser orientado por um técnico especializado, deverá promover novas análises do solo, para que o resultado final seja seguro, aplicando-se assim os corretivos adequados.

A atividade de exploração mineral requer o revolvimento de uma grande quantidade de material do horizonte C. material estéril contendo subsolo com fragmentos de rocha e rejeitos do beneficiamento que são utilizados no preenchimento das trincheiras e consequentemente na formação do novo solo.

Os materiais utilizados nestas fases de preenchimento são quase sempre desprovidos de nutriantes necessários ao desenvolvimento das plantas. Por isso, mesmo que o depósito desse material tenha sido feito com uma camada de solo fértil que será aplicada sobre a superfície a superfície da área durante essa operação. Neste momento haverá a necessidade de se forer novas análises do solo. Os materiais do subsolo são as vezes ácidos e alguns podem conter até substâncias tóxicas às plantas. Por isso, durante a recuperação do solo haverá a necessidade do acompanhamento de um técnico especializado para observar e interpretar os resultados das análises e a aplicação de futuros corretivos.

Para os tratos da superfície final a empresa deverá desenvolver algumas práticas de conservação dos solos, tais como:

a- construção de terraços em níveis para controlar a erosão e auxiliar o processo de infiltração da água do solo, a distância e o método de construção serão definidos, conforme as práticas de conservação de solo;

b- usar espécies herbáceas estaloníferas e com sistema radicular profundo capaz de romper catadas compactadas, espécies com diferentes características de desenvolvimento para aumentar a porosidade do solo;

c- quando possível interporar matéria orgânica que propicie a redução da densidade do solo, bem como a incorporação de adubação verde através de prévio plantio de leguminosas para a posterior incorporação, aumentando a nit pgenação do solo;

d- evitar problemas de trosão laminar, devendo-se cuidar mais detalhadamente do solo no período que ocorre entre o preparo e o plantio. Essa erosão pode ser controlada também com o acréscimo de matéria prima orgânica (restos de colheitas, palha de arroz, cana, milho, etc...); e

e- a aplicação de corretivos de pH que deverão ser feitos com o maior tempo possível (3 a 6 meses) de antecedência ao plantio.

VIII - 2 - 2 - 6 - PREPARO DO SOLO E PEHEADURA

Após as operações do item anterior a área está pronta para receber o plantio. Entretanto, é necessário que se faça um revolvimento da camada superior e deixar o solo pronto para a semeadu-

Para a semeadura das sementes poderá ser utilizado o processo de semeadura a Lanço, semeaduara com semeadeiras manuais ou mecanizadas, dependendo da conveniência da empresa e da mão de obra disponível. Essa pratica deverá ser pem executada, pois a cohertura vegetal será de herbáceas associadas a leguminosas arbustivas, que

terão uma contribuição muito importante na formação do novo solo e principalmente evitando perdas por eresão e fixando o nitrogênio.

VIII - E - E - 7 - MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA AREA

Após a implantação do projeto de recuperação e para que a empresa possa obter sucesso nestes trabalhos, a mesma deverá receber consultoria de técnicos especializados para o plantio. Observações e análise periódicas deverão ser feitas para manter o bom desempenho dos trabalhos, estabelecendo alguns critérios, tais como:

a- em caso de má germinação das sementes, refazer a semeadura;

b- controlar as doenças e pragas, observando a deficiência nutricional;

c- se for necessário, praticar adubação de cobertura; d- deixar ocorrer a sementação das herbáceas para a germinação natural no ano seguinte e evitar o pastoreio em excesso; e- fazer manutenção nos terraços; e

f- conservar aceiros permanentes para evitar possíveis incêndios na área.




FIG. 37 - Recuperação de área degradada. Na foto no primeiro plano temos um exemplo de recuperação de área degradada. Esta área situase sobre uma antiga trincheira, que foi entupida, faltando agora somente a cobertura de solo e a plantação de pastagem.

VIII - E - 3 - ILUMINAÇÃO.

Em se tratando de uma lavra a céu aberto, onde o regime de trabalho limita-se aos períodos matutino e vespertino, não haverá necessidade de iluminação adicional na lavra, sendo, portanto, suficiente a iluminação natural.

Na usina de beneficiamento, como em qualquer outra obra industrial, a iluminação será necessária e dentro dos padrões exigidos pelo Ministério do Trabalho. A usina será abastecida por um geradore principal, disponível na empresa e de mais um grupo gerador, considerado como reserva, para eventuais faltas de energia elétrica por parte do grupo gerador principal.

UTTT - 2 - 4 - VENTILAÇÃO.

Na mina a ventilação se á natural dado as características da lavra, por outro lado esta atividade não produz residuos sólidos que possam ser lançados no ar com exceção do período da seca com a movimentação de caminhões, ha usina de beneficiamento o trabalho é desenvolvido a úmido e novamente a movimentação de equipamentos é geradora de pó durante a stação seca. Para minimizar o teor de pó durante os trabalhos, o ideal para a situação e que deverá ser implemntado é a utilização de máscaras de proteção associado a manutenção de beneficiamento acopiado a água como é o caso, bem como a molhagem do pátio.

VIII - 3 - SISTEMAS DE PROTECÃO.

Para o desenvolvimento das operações de lavra e beneficiamento, com relação as vias de transporte, a empresa deverá manter um controle em relação as vias de acesso, uma vez que o transporte de minério é do tipo pesado. Nestas condições, de modo tal a evitar manutenção elevada de veículos da empresa ou de serviços de terceiros, com o aumento do km rodado, será mantido um constante processo de controle da qualidade da mesma e para a recuperação deverão ser mantidas operações de revestimentos e terraplanagem. A matéria prima para tal procedimento será produzido a partir do rejeito produzido pelo beneficiamento.

Com relação as pontes existentes para o acesso a área, estas também são objeto de manutenção, no entanto dificilmente sobre as mesmas são realizados transportes pesados. De qualquer maneira estas estão construidas de modo tal a suportar até 30 toneladas.

O relevo onde deverá se desenvolver as operações de lavra é de comportamento plano, figura nº 04 e grande parte das atividades de extração deverão se desenvolver em porções de gradiente menos acentuado, de qualquer maneira a empresa de modo tal a minimizar ao máximo o desmatamento com a abertura adequada do pátio de operações e o escoamento do produto por vias préviamente planejadas certamente impactarão o mínimo possível áreas de declive mais acentuado, principalmente no que diz respeito a eventuais descontroles

de impactos ambientais (por exemplo erosão) que poderiam ser geradas pela atividade em questão.

Em relação a extração a pesma será realizada inicialmente a seco e em um segundo momento a úmido. A empresa colocará a disposição dos funcionários equipamentos adequados e até com ar condicionado, como é o caso dos caminhões e equipamentos de extração e as vibrações são praticamente inexistences neste tipo de operação de lavra. No que diz respeito ao beneficiamento as operações de tratamento produzem ruidos e vibrações, este tipo de impacto será minimizado com a utilização de abafadores de ruidos e com relação as vibrações, os equipamentos instalados estão sendo instalados e calçados sobre estruturas que permitam a sua redução, inclusive para a melhor manutenção dos mesmos.

VIII - 4 - MONITORAMENTO

O controle das atividades de extração, de beneficiamento e de impactos ambientais serão realizadas por assessoria técnica à empresa. No que diz respeito a degradação da vegetação o pátio de operações de lavra será controlado de modo tal a ser o minimo
suficiente para as operações de explotação.

A definição para o aproveitamento das áreas degradadas e posteriormente recuperadas para projetos agropecuários, permitirá durante o desenvolvimento dos trabalhos de lavra e beneficiamento a recuperação das áreas impactadas com a imediata realocação das mudas no local após o término das operações. O replantio será feito com a supervisão técnica de por exemplo um regenheiro agrônomo que deverá ser contratado, de forma a transformar o solo pobre que ocorre sobre a área em terra de boa qualidade e posteriormente plantadas as sementes de capins. Este procedimento se encerra com o acompanhamento por parte da empresa da evolução de tal replantio e com eventualmente a necessidade de substituição daqueias sementes que não vingaram.

Com relação as eventuais erosões que podem ser originadas desta atividade, as mesmas serão imediatamente estudadas e atacadas, de modo tal a manterem a estabilidade do terreno. No que diz respeito a pó e ruidos eventuais, a empresa desenvolverá sistematicamente orientações aos seus funcionários na utilização dos equipamentos de proteção, bem como colocará a disposição dos empregados tais equipamentos.

O procedimento de proteção dos funcionários a pó e ruidos também será adotado na usina de beneficiamento, com treinamentos dos empregados, bem como a empresa colocará a disposição dos mesmos o equipamento de proteção, todo este sistema, em ambos os casos, extração e beneficiamento, será monitorado pela assessoria técnica da empresa. Como este empreedimento também se submeterá a eventuais fiscalizaçãoes dos orgãos públicos diretamente envolvidos com esta questão, a empresa de acordo com as sugestões colocadas em relação melhoria da qualidade desta atividade industrial, procurará se adaptar a estas sugestões, no que diz respeito ao meio ambiente.

IX - SEGURANÇA E HÎGIENE

A extração e beneficiamento de ouro, não pode ser considerada como uma atividade de alto risco, a partir do momento em que as pessoas envolvidas neste traballo sejam devidamente orientadas. Com a regularização de todo empresadimento, a empresa pretende também desenvolver treinamentos adequados as funções exercidas, bem como um controle diário dos processos de extração e beneficiamento.

A utilização do mercúrio do amálgama e queima do mesmo, também não é de risco quando o equipamento e controle desenvolvido é similar ao que estamos implementando no empreendimento. A eventual perda de mercúrio ao meio ambiente também como colocado no decorrer deste relatório não deverá o prerer em teores que possam causar qualquer preocupação em relação ao meio ambiente. O tipo de acidente mais comum a este tipo de trabalho são os cortes provocados oventualmente por uma lacca de minério. eventualmente por uma lasca de minério.

Como principal forma de prevenção de acidentes será infraestrutura de conscientização sistemática do pesmontada uma soal, tanto na mina, quanto na úsina.

Os equipamentos de proteção individual, tais como: botas, máscaras, luvas, óculos e outros, tuja operação exija algum tipo de equipamento especial, será uma exigência da empresa, buscando zelar pelo seu patrimônio humano. Além tisso serão instaladas placas de sinalização buscando orientar os funcionários no que diz respeito a operações de risco, como por exemplo em guinchos, tratores e desmonte de rocha, entre outros.

No que diz respeito a higiene a empresa já possue e deverá manter sanitários completos, tanto na extração, quanto no heneficiamento, de modo tal a permitir fátil acesso aos trabalhadores.

X- CONCLUSTES.

A empresa que se propõe a solicitar a presente Licença de Operação procurou demonstrar no de orrer do mesmo que, além de atender os ítens solicitados, possue capacidade e suporte para desenvolver, a sua atividade impactando o mínimo possivel o meio ambiente, para o desenvolvimento de sua atividade.

A utilização de mercúrio, anteriormente já controlada, deverá ser tecnicamente, conforme nos propomos no decorrer do presente realatório, aperfeiçoada, desde o seu manuseio, até a sua queima e recuperação, permitindo assim se poder dizer que é proposta do empreendimento atingir níveis altos de recuperação deste agente poluente.

A degradação causada pelo des**envo**lvimento do empreendimento mineral sobre a vegetação tipo cerr**ado** de transição será substituida por pastagens para o desenvolvimento de projeto agropecuário.

As trincheiras abertas para a extração dos filões auríferos, estão sendo e serão sistematicamente recuperadas com o seu preenchimento de material estéril oriundo das bacias de rejeito.

Os solos reorganizados serão submetidos a análises, correções e monitoramento para a implantação da nova cobertura yegeta).

O patrimônio humano caracterizado pelos trabalhadores envolvidos no empreendimento serão treinados, orientados e equipados de modo tal a alcançar a melhor produção, com o melhor rendimento e segurança.

Com o deferimento da presente Licença de Operação e com a continuada orientação e fiscalização por parte da FEMA - Fundação Estadual do Meio Ambiente, acompanhado da legalização do presente empreendimento junto aos demais orgãos pretendemos assim atingir a melhor qualidade do desenvolvimento desta atividade sem agredir ou deixar ônus para as gerações futuras.

XI- BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA F.F.M. (1.954)-Geologia do Centro-Leste Mato-Grossense.Boletim da Divisão de Geologia e Mineralogia, Rio de Janeiro, (150): 1-97.
- ALMEIDA F.F.M (1.983)-Relações Tectônicas das Rochas Alcalinas Mesozóicas da Região Meridional da Piataforma Sul-Americana, Revista Prasileira de Geociência, São Paulo, 13 (3): 139-58.
- BARROS et al (1.982)-Folha Cuiabá SD 21. Geologia. Geomorfologia. Pedologia. Vegetação e Uso Potencia da Terra, Projeto Radambrasil, Ministério das Minas e Energia Rio de Janeiro, 544 p.
- LUZ et al (1.980) Projeto Coxipó, Relatório Final, Fases I e II; Goiánia, DNPM/CPRM (Relatório do Aguivo Técnico da BGM 2.975 e 2.976)
- SIMONZ, F.S. & PRINZ, W.C. (1.973)- Gold, In: BROBST, D.A. & FRAII W.P., eds. - United States Mineral Resources, U.S. Geological Survey, Prof. Paper 820, p. 263-275.
- WESKA et al (1.990) As Característ cas dos Depósitos Auríferos da Mineração Casa de Pedra Ltda, In I Encontro Científico e de Desenvolvimento Tecnológico da Amazenia e Centro-Deste.i, Cuiabá, Anais... Cuiabá,

XII - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O presente plano de recuperação de áreas degradadas (PRADE) por extração de ouro filoneamo, além do próprio projeto em

empresa MINIMAX MINERAÇÃO LTDA envolve também questões cessão de direitos minerários, incorroração, termos de acordo e in-dividualização de estruturas, a saber:

i) sobre a cobertura do presente PRADE existem 3 (
tres) estruturas de extração e beneficiamento do ouro filoneano,
representadas pela MDM - Mineração Ltda, subdividida entre os socios
Sr. Maury Nascimento, Sra. Delci do Nascimento e Sr. Marcio Nascimento;

2) com o desenvolvimento destas estruturas as mesmas apesar de estarem atuando próximas e por processo de expansão, estão se individualizando da seguinte format (a) a estrutura da MDM Mineração Ltda está sendo incorporada pela HINIMAX Mineração Ltda, de propriedade do Sr. Maxcimiliano Mendes Nascimento e Sra. Silvana ⊂ neração (b) a estrutura do Sr. Maury Nascimento Bittencourt Nascimento; está sendo estabelecida junto a sua propriedade como parte do processo de partilha da Fazenda Salinas entre os seus herdeiros; e (c) o mesmo procedimento do Sr. Maury está sendo adotado pela Sra. Delci Nascimento. Em ambos casos (b) e (c) estas novas empresas estão sendo organizadas, serão implantadas em suas respectivas propriedades e estão sendo elaborados projetos para a obtenção das respectivas de priedades e estão sendo elaborados projetos para a obtenção das respectivas de para de projetos para a obtenção das respectivas de projetos para de projetos para a obtenção das respectivas de projetos para de projet pectivas licenças junto a FEMA;

3) em função da reorganização destas estruturas às mesmas deverão estar cohertas pelo PRADE realizado pela MINIMAX Mineração Ltda, havendo entre as partes o acordo comum de um prazo de 1 (Hum) ano, a partir das assinaturas do processo de incorporação da MDM Mineração Ltda, pela MINIMAX Mineração Ltda, para a efetiva individualização das mesmas deste PRADE e seus respectivos termos de acordo;

4) os direitos minerários sobre o qual situa-se o atual empreendimento são de titularidade do Sr. Marcos Nascimento que está providenciando a cessão de direitos minerários a cada titular de sua respectiva estrutura de extração e beneficiamento; e

5) a responsabilidade no que diz respeito ao exposto no presente PRADE, de comum acordo en re as partes e de modo tal a que este projeto não sofra qualquer interrupção em sua análise e aprovação, é da MINIMAX Mineração Ltda

DE ACORDO

CONFERENCE MAGS: male AND M DARCIOSONO

puminimax Mineração Ltda Maxcimiliano Mendes Nascimento Silvana Bittencourt Nascimento

p/MMM Minéração Ltda Marcio Nascimento Maury Nascimento Delci do Nascimento

ucin O 1000 ana 2

W oca

MEEDE Marcinento III EREEDE

ANEXOS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E CUSTOS DE REQUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS

1	1.993	1	1.994		1.995	1.	1.996	i 	1.997	 -
1		- ···								
 	450	l t	1.950		1.850	1 1	1.750	1	1.900	1
1	400	1.	1.000		1.000	 	1.000	1	1.000	!
1	200	1	800		800	!	800	i	800	1
! !	500	1	1.500		1.500	t t	1.500	, t f	1.500	ł. J
	100	1	300	ı	300	ı	300	i	300	!
	1.500	1	3.500	ı	3.500	ţ	3.500	1	3.500	ا .
1	3.150	1	9.050	l	8.950	1	8.850	1	9.000	ا
		1 450 1 400 1 200 1 500 1 100	1	1	1 450 1.950 400 1.000 200 800 500 1.500 100 300	450 1.950 1.850 400 1.000 1.000 200 800 800 500 1.500 1.500 100 300 300 1.500 3.500 3.500	450 1.950 1.850	450 1.950 1.850 1.750 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500	450 1.950 1.850 1.750	

EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA É EXTENSÃO RURAL S.A.
Vinculada à Secretaria de Agricultura e Assintos Fundiários
Divisão Centro de Laboratórios e Pesquisa-Várzea Grande/MT.

: MAXCIMILIAND H. NASCIMENTO

Tedade: FAZ. SALINAS

idade : SALINAS cipio : POCONÉ - NT

Entrada No : 923 Data Entrada: 07.06.93 Data Saida 1 22.06.93

Chele de DCLP/EMPAER-MT Eng* Agr . CREA 842/D.

64	ANALIS	SE DE	S OI	_0	
AMOSTRA T	1 5 011 5 - 02	S - 03	s - 4:	S - 05!	·
	,	QUINICA	BÁSLGA		
- água - ĈaCl ₂ (Mellich) ppm ppm ppm % t Mg mE/100 ml mE/100 ml mE/100 ml	4.6 4.8 3.7 4.0 0.8 2.1 42 62 0.8 1.1 1.1 1.0	4.8 4.0 1.9 105 1.3 1.2 -	5.0 4.2 1.0 58 0.9 2.1 1.6	5.0	-
+ Al mE/100 ml	1 4.8 4.6 1 52 58 1 14 20	F f S I	4.4-1 C A B 56 10	4.4	
ila Z	1 34 1 22	1 26 I	26 S COMPL	28 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	.
mE/100 ml mE/100 ml %	1.21 1.16 6.01 5.76 20 20 52 41		2.25 6.65 34 24	2.11 6.51 32 25	
	ico não corrige (para amostragem do		+ etidos n	retirada da amostra; si La luneido Técnico Responsiónedo Oaster Mortins de Documento	

o Pintado s/n. - Bairro Pte. Nova Várzea Grande/MT - Cep. 7315-100-Fone: 381-5022/5322/1241